

ZAPYTANIE nr 1/2018

1. **Data zgłoszenia zapytania:** 20 grudnia 2018 r.
2. **Imię i nazwisko zgłaszającego:** Jan Surowiec
3. **Adresat zapytania:** Starosta Powiatu Lubańskiego
4. **Sprawa, której dotyczy zapytanie:** Nieskuteczne naprawy studzienki w jezdni drogi 393 w Leśnej
5. **Treść zapytania:**

W jezdni drogi nr 393 Lubań-Leśna, w pobliżu Banku Spółdzielczego w Leśnej, znajduje się studzienka przykryta klapą metalową. Rzecz w tym, że owa klapa porusza się przy każdym najejchaniu na nią kołami samochodu, a generowany przy tym dźwięk jest głośny i uciążliwy dla okolicznych mieszkańców oraz dla przechodniów.

Problem był zgłaszany przez mieszkańców, były nawet trzy naprawy. Jak mówią mieszkańcy, po każdej naprawie hałas wytwarzany przez pokrywę zniknął na kilka dni, po czym wracał stan poprzedni.

Pytania i opinie w tej sprawie pochodzące od mieszkańców nie nadają się do zacytowania. Zapytam więc: Kiedy opisane uciążliwości zostaną skutecznie usunięte i dlaczego tak drobna sprawa tak długo jest załatwiana?


.....
podpis

P2D
Przygotować
odpowiedź na piśmie
Termin 02.01.2019
Krawiec