

ZAPYTANIE nr 47/2019



1. Data zgłoszenia zapytania: 3 marca 2019 r.
2. Imię i nazwisko zgłaszającego: Jan Surowiec
3. Adresat zapytania: Starosta Powiatu Lubańskiego
4. Sprawa, której dotyczy zapytanie: Nieskuteczne naprawy studzienki w jezdni drogi 393 w Leśnej – kolejne zapytanie
5. Treść zapytania:

Problem „hałasującej” studzienki znajdującej się w jezdni drogi nr 393 Lubań-Leśna, w pobliżu Banku Spółdzielczego w Leśnej, znowu jest aktualny. Ostatnia, kolejna zresztą, doraźna naprawa została wykonana w grudniu 2018 r., o czym zostałem poinformowany przez PZD w Lubaniu pismem z dnia 2 stycznia 2019r. Niestety, naprawa ta przestała być skuteczna. Znowu pokrywa studzienki porusza się przy każdym najechaniu na nią kołami samochodu, a generowany przy tym dźwięk jest uciążliwy dla okolicznych mieszkańców oraz dla przechodniów.

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią wymiana całej pokrywy z kołnierzem ma nastąpić dopiero „w okresie letnim, przy sprzyjających warunkach”. Uważam, że konieczna jest kolejna, doraźna naprawa. Czy taka naprawa zostanie dokonana? Jeśli tak, to kiedy?

.....
podpis